

Relatório provisório

VASQUES CALAFATE

PV-284-C

Relatório elaborado pelo Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA), serviço da Administração Central do Estado que tem por missão investigar os acidentes e incidentes marítimos, com a maior eficácia e rapidez possível, visando identificar as respetivas causas, elaborar e divulgar os correspondentes relatórios e emitir recomendações em matéria de segurança marítima que visem reduzir a sinistralidade marítima.

O presente relatório foi elaborado respeitando as normas da Organização Marítima Internacional (IMO) e seguindo a Metodologia comum estabelecida pela União Europeia.

Conforme disposto na Lei 18/2012 de 07 de maio que transpõe a Diretiva 2009/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, as investigações do GAMA são independentes de organismos de regulação, operadores ou outros.

Não é o objetivo de uma investigação determinar culpa ou responsabilidade.

Este relatório não deverá ser usado para ações judiciais e nem ser usado em tribunal como evidência.

As recomendações de segurança que resultam deste relatório não podem, em caso algum, criar uma presunção de responsabilidade ou de culpa.

Todas as horas são locais e todas as posições têm como datum geodésico de referência WGS84

Informação e relatório disponível:

www.gama.mm.gov.pt

Correio eletrónico:

gpiam@gpiam.mam.gov.

Resumo

No dia 03 de dezembro de 2015, a embarcação de pesca costeira, VASQUES CALAFATE, registo PV-284-C, largou do porto de Viana do Castelo para a faina de pesca, com redes de tresmalho pelas 07:20 horas locais, com 3 tripulantes a bordo.

A embarcação na posição, latitude 41° 44.5'N e longitude 009° 00.25'W, estava na faina de pesca quando um dos tripulantes se deslocou da proa para a popa e passado algum tempo a tripulação deu por falta do referido tripulante.

Às 07:30 horas a tripulação informou o mestre e este deu ordem para que o tripulante fosse procurado.

Foi constatado pela tripulação que o tripulante desaparecido não se encontrava a bordo.

Foi interrompida a faina de pesca e a embarcação inverteu o rumo.

Às 07:40 horas a tripulação avistou o tripulante desaparecido inanimado na água.

O tripulante foi recuperado do mar com vida e transportado para a casa-da-máquina enquanto a embarcação se dirigia ao porto de Viana do Castelo.

A embarcação chegou atracou na muralha da estação salva-vidas no porto de Viana do Castelo às 09:11 horas, onde uma viatura de emergência médica de Viana do Castelo, com um médico e um enfermeiro, prestaram assistência ao tripulante.

Informação Relativa ao Acidente

O acidente marítimo ocorrido na posição latitude 41° 44.5'N e longitude 009° 00.25'W - com a embarcação de pesca costeira VASQUES CALAFATE - é classificado como muito grave, havendo uma vítima mortal a reportar.

A investigação técnica efetuada nos termos da Lei n.º 18/2012, de 07 de maio irá examinar todos os aspetos da operação de forma a determinar as causas que originaram o acidente.

DADOS DA EMBARCAÇÃO

NOME:	VASQUES CALAFATE
BANDEIRA:	PORTUGUESA
REGISTO	PV-284-C
INDICATIVO DE CHAMADA	CUEO9
TIPO:	PESCA
COMPRIMENTO FORA A FORA	16.20MT
COMPRIMENTO ENTRE PERPENDICULARES	14.16MT
ARQUEAÇÃO BRUTA:	28.8
ANO DE CONSTRUÇÃO:	1999
MATERIAL DO CASCO	Madeira
CARGA AUTORIZADA:	Pescado fresco diverso

DADOS DA VIAGEM

PORTO DE SAÍDA E DE REGRESSO	VIANA DO CASTELO
TRIPULAÇÃO	3
TIPO DE VIAGEM	FAINA DE PESCA
CARGA:	PESCADO FRESCO DIVERSO

DADOS DO ACIDENTE

TIPO:	ACIDENTE MARÍTIMO MUITO GRAVE
DATA:	03.12.2015
HORA:	07:30
LOCALIZAÇÃO:	Portugal Continental, Mar territorial, Viana do castelo
LATITUDE:	41º 44.5' N
LONGITUDE:	009º 00.25'W
LOCAL A BORDO:	Homem ao mar
VÍTIMAS MORTAIS:	1
FERIDOS GRAVES:	0
POLUIÇÃO/IMPACTO AMBIENTAL:	NADA REPORTADO
SEGMENTO DE VIAGEM:	EM TRÂNSITO